

Руководство интегратора

version 1.0.1

Mertech

October 16, 2024

Содержание

Руководство интегратора	1
Подключение драйвера к 1С	1
Подключение драйвера к 1С (компонента)	2

← Вернуться к списку всех документаций


Руководство интегратора

Подключение драйвера к 1С


Note

В качестве примера используется подключение к конфигурации 1С:Розница 3.0. В других конфигурациях могут незначительно отличаться названия разделов и пунктов меню.

Откройте раздел «Настройки», пункт «Поддержка оборудования».




Выберите пункт «Подключаемое оборудование».



Откроется форма «Подключаемое оборудование».

Создайте новое оборудование, нажав кнопку «Подключить новое».



Откроется форма «Экземпляр подключаемого оборудования (создание)».


Укажите тип оборудования «Электронные весы» и драйвер «Мертех:Электронные весы».




Подключение драйвера к 1С (компонента)

Поставьте галочку «Устройство используется» и нажмите «Записать и закрыть».

Согласитесь с запросом о переходе к параметрам подключения.



Откроется окно настройки параметров подключения к оборудованию.



Нажмите кнопку «Тест подключения» и убедитесь, что тест пройден успешно.

Attention!


В случае возникновения ошибок в работе весов или драйвера 1С обратитесь в службу технической поддержки. Для эффективного решения возникшей проблемы обязательно предоставьте технической поддержке лог-файлы.

Подключение драйвера к 1С (компонента)

Note

В качестве примера используется подключение к конфигурации 1С:Управление торговлей 11. В других конфигурациях могут незначительно отличаться названия разделов и пунктов меню.

Откройте раздел «НСИ и Администрирование», пункт «РМК и оборудование».



Подключение драйвера к 1С (компонента)

Для подключения необходимо указать настроенный в весах IP-адрес, IP-порт 1111 и пароль 1234. Выберете уровень логирования и канал связи TCP или UDP.

Note

Канал связи должен совпадать с выбранным на весах.

Нажмите кнопку «Тест подключения» и убедитесь, что тест пройден успешно.

Attention!

В случае возникновения ошибок в работе весов или драйвера 1С обратитесь в службу технической поддержки. Для эффективного решения возникшей проблемы обязательно предоставьте технической поддержке лог-файлы.

Note

Лог-файлы расположены по адресу C:\Users\user\AppData\Roaming\ScaleDriver\log

[Документация PDF](#)